

## “TCF LASER OPAQUE 1 STEP”

### PAPEL TRANSFER PARA TEXTILES NEGROS Y DE COLOR PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS LASER COLOR QUE NO USAN ACEITE FUSOR (ALTA TEMPERATURA)

#### INSTRUCCIONES DE USO

“TCF LASER OPAQUE 1 STEP” es un papel que ha revolucionado el mercado de transferencias a color, proporcionando una mejor y mas duradera imagen sobre telas negras y de color, muy conveniente para la impresión de imágenes de alta resolución. Recomendado para telas de algodón y polialgodón como para textiles sintéticos (poliéster, nylon, etc.)

#### IMPRESIÓN:

- De preferencia se debe realizar la impresión alimentando la impresora manualmente, de hoja en hoja desde la bandeja de alimentación manual.
- Copie/imprima en el lado brillante (sin impresión) como una impresión regular (NO en ESPEJO / NO invertir la imagen) en función de papel grueso (cartulina).
- Una vez impresa la hoja, recorte los bordes para evitar que se estampe el fondo blanco, en lo posible redondee las esquinas para evitar que se desprege en el lavado.
- Se recomienda incrementar el brillo/contraste de su imagen para obtener un resultado mejor definido.

#### PLANCHADO (con plancha industrial):

- No pre-caleinte la prenda antes de planchar.
- Separe la lámina impresa del papel de respaldo. Hágalo lentamente para evitar que se estropee.
- Coloque la impresión (boca arriba) sobre la prenda en el lugar exacto sobre el cual la quiere estampar.
- Cubra la imagen con el papel siliconado que se incluye (el papel siliconado puede se utilizado varias veces) o con una lámina de teflón.
- Planche por 20 segundos con presión media a una temperatura de 190°C (375°F) por aproximadamente 20 segundos (el tiempo puede variar dependiendo de varias situaciones: altitud, presión, precisión de la plancha, etc., se recomienda hacer varias pruebas antes).
- Deje enfriar la prenda. Retire el papel siliconado / teflon una vez FRIO.

#### INSTRUCCIONES DE LAVADO:

- Siempre de la vuelta la prenda antes de lavar, lave en ciclo agua tibia. No utilice detergentes o blanqueadores muy fuertes.
- No se debe secar en secadora, cuelgue para secar.
- Planche la imagen desde el lado interior, nunca directamente sobre la imagen.

**ALMACENAMIENTO:** Favor mantenga el papel “TCF LASER OPAQUE 1 STEP” en la bolsa plástica hasta el momento de su uso, para que no sea afectado por la humedad.

**IMPORTANTE:** Nuestro papel transfer ha sido probado exitosamente en la mayor cantidad de marcas de impresoras/copiadoras conocidas dado el uso del papel adecuado. Sin embargo, The Color Factory no puede garantizar la adecuacidad de nuestro papel en determinada impresora o copiadora. Siempre pruebe adecuadamente el tipo de papel a usar y su resultado adecuado en su equipo. La obligación máxima del fabricante es de reponer aquel papel que se demuestre defectuoso. Ni el fabricante, ni el distribuidor seran responsables por daños, directos o indirectos resultantes del uso incorrecto de este papel. El resultado de su impresión puede variar dependiendo del modelo de su impresora/copiadora. La calidad de impresión dependerá asimismo del equipo y el software utilizados, así como el conocimiento y habilidad del usuario en relación a los programas así como a la manipulación de fotografías. Se recomienda realizar pruebas con anticipación para garantizar un resultado óptimo. Se recomienda además no exceder el 20% del volumen total de impresión del equipo con este tipo de papel.